

QUEJA

QUEJA SECUNDARIA

Bandas quemadas, se pega o se rompe el pistón servo de marcha atrás

- Desgaste del orificio del perno

CAUSA

El pistón se rompe en el orificio y el desgaste del perno causa una falta de aplicación de la banda.

CORRECCIÓN

El pistón de aluminio es altamente resistente a la rotura y los bordes redondos previenen que el pistón se rompa o atasque en el orificio de la carcasa.

PISTONES SERVO

22912 A727/46RH/RE

22912A A904/A999/42RH/RE

22912B 47RH/RE, '94-'96

22912C 47-48RE, '97-posterior

Cada uno incluye el siguiente

1 Pistón Servo de Atrás

También disponible:

22912-01K

Tapón del Pistón Servo de marcha atrás

